УТВЕРЖДАЮ
Директор
МОУ Усть-Теленгуйская СОШ
_____ И.В. Кривошеев
Приказ №
« _____ » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нём услуг
в сфере образования (далее услуг)**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
МОУ Усть-Теленгуйская СОШ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *муниципальное общеобразовательное учреждение*

1.2. Адрес объекта: **673365, Забайкальский край, Шилкинский район, село Усть-Теленгуй, улица Советская, 20**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **1 этаж, 1195.7 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да, 9484 кв.м**

1.4. Год постройки здания **1965**, последний капитальный ремонт – **частично; проведён капитальный ремонт спортзала**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное общеобразовательное учреждение Усть-Теленгуйская средняя общеобразовательная школа (МОУ Усть-Теленгуйская СОШ). Юридический адрес организации (учреждения): 673365, Российская Федерация, Забайкальский край, Шилкинский район, село Усть-Теленгуй, улица Советская, 20.**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности: **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация: **Комитет образования Администрации муниципального района «Шилкинский район».**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **673370, Забайкальский край, г. Шилка, улица Глазова, 41.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории.*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - все категории*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **240 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Еженедельный подвоз на учебные занятия по маршруту: с. Макарово - с. Усть-Теленгуй, протяженностью 7 км; с. Верх-Теленгуй, с. Усть-Теленгуй, протяженностью 12 км; с. Усть-Ага - с. Кироча - с. Усть-Теленгуй, протяженностью 20 км.

Еженедельный отвоз учащихся к месту жительства с. Усть-Теленгуй- с. Макарово, протяженностью 7 км; с. Усть-Теленгуй - с. Верх-Теленгуй, протяженностью 12 км; с. Усть – Теленгуй - с.Усть – Ага - с. Кироча, протяженностью 20 км.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **79 м**

3.2.2 время движения (пешком) - **1.5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *нет*

3.2.4 Перекрестки: *нет.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная - нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
----------	---	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>капитальный ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>капитальный ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>капитальный ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>капитальный ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>капитальный ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>капитальный ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>капитальный ремонт</i>
8	Все зоны и участки	<i>капитальный ремонт</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: *в пределах финансирования*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ***обеспечение доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов***

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения - *не требуется согласование*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации http://shs_utel.shil.zabedu.ru/
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 20 апреля 2021г, комиссией, утверждённой приказом директора школы. МОУ Усть-Теленгуйская СОШ оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нём

услуг в сфере образования с учётом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учётом изменения федерального и регионального законодательства.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Усть-Теленгуйская СОШ
_____ И.В.Кривошеев

« ____ » _____ 20__ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
МОУ Усть-Теленгуйская СОШ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - *муниципальное общеобразовательное учреждение*

1.2. Адрес объекта – **673365, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Усть-Теленгуй, ул. Советская, 20**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - **1 этаж, 1195,7 кв.м.**

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания **1965**, последний капитальный ремонт – *частично; проведён капитальный ремонт спортзала в 2020г*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное общеобразовательное учреждение, Усть-Теленгуйская средняя общеобразовательная школа (МОУ Усть-Теленгуйская СОШ)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **673365, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Усть-Теленгуй, ул. Советская, 20**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности: **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация: **Комитет образования Администрации муниципального района «Шилкинский район»**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **673370, Забайкальский край, г.Шилка, ул.Глазова 41**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг **предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития-**все категории**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **240 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Еженедельный подвоз на учебные занятия по маршруту: с. Макарово - с. Усть-Теленгуй, протяженностью 7 км; с. Верх-Теленгуй- с. Усть-Теленгуй, протяженностью 12 км; с. Усть-Ага – с. Кироча - с. Усть-Теленгуй, протяженностью 20 км.

Еженедельный отвоз учащихся к месту жительства с. Усть-Теленгуй- с. Макарово, протяженностью 7 км; с. Усть-Теленгуй - с. Верх-Теленгуй, протяженностью 12 км; с. Усть – Теленгуй - с.Усть – Ага - с. Кироча, протяженностью 20 км.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **79 м**

3.2.2 время движения (пешком) **1.5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У)
8.	Все зоны и участки	ДЧ-И (Г,У)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на сайте школы

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Усть-Теленгуйская СОШ
_____ И.В.Кривошеев

« _____ » _____ 20 ____ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
МОУ Усть-Теленгуйская СОШ
№ _____**

Муниципальный район «Шилкинский
район

« _____ » _____ 20 ____ г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта *муниципальное общеобразовательное учреждение*

1.2. Адрес объекта: *Забайкальский край, Шилкинский район, с. Усть-Теленгуй, ул. Советская, 20*

1.3. Сведения о размещении объекта - **отдельно стоящее здание 1 этаж, 1195,7 кв.м**

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка **да, 9484 кв.м**

1.4. Год постройки здания 1965, последний капитальный ремонт – **частично; проведён капитальный ремонт спортзала**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное общеобразовательное учреждение Усть-Теленгуйская средняя общеобразовательная школа (МОУ Усть-Теленгуйская СОШ)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **673365, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Усть-Теленгуй, ул. Советская, 20**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Учреждение предоставляет общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное, основное, среднее общее образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Еженедельный подвоз на учебные занятия по маршруту: с. Макарово - с. Усть-Теленгуй, протяженностью 7 км; с. Верх-Теленгуй- с. Усть-Теленгуй, протяженностью 12 км; с. Усть-Ага - с. Кироча - с. Усть-Теленгуй, протяженностью 20 км.

Еженедельный отвоз учащихся к месту жительства с. Усть-Теленгуй- с. Макарово, протяженностью 7 км; с. Усть-Теленгуй - с. Верх-Теленгуй, протяженностью 12 км; с. Усть – Теленгуй - с.Усть – Ага - с. Кироча, протяженностью 20 км.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **79 м**

3.2.2 время движения (пешком) **1,5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)
- нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г У)	3	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)	4,5,6,7,8,9,10	4,5,6,7,8,9,10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	11,12,13	11,12,13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У)	2	2
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У)	1	1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Капитальный ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Капитальный ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Капитальный ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Капитальный ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Капитальный ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Капитальный ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Капитальный ремонт</i>
8.	Все зоны и участки	<i>Капитальный ремонт</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - ***в пределах финансирования***

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ***обеспечение доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов***

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется согласование:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) ***в сфере проектирования и строительства***

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): ***собственником объекта***

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), **не имеется**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ http://shs_utel.shil.zabedu.ru/
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ 3 _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ 2 _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ 2 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ 4 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ 2 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ 2 _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) план территории, прилегающей к зданию на 1 листе

Руководитель

рабочей группы: директор ОО Кривошеев Игорь Витальевич
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы: ЗДУВР Метелёва Лариса Ивановна
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель СТК Дмитриева Лидия Геннадьевна
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Учитель нач. классов Огнёва Екатерина Александровна
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зам. дир. по хоз-й части Алёкминский Иван Иванович
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОУ Усть-Теленгуйская СОШ, Забайкальский край Шилкинский район

с.Усть-Теленгуй ул.Советская 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	2	Перепад высот центрального перехода составляет 0,5 метра Не оборудован доступными элементами на объекте	К,О,С	Устройство пандуса в соответствии с нормами. Оборудовать доступными элементами информации об объекте.	Работы в порядке капитального ремонта 3.11 3.29-3.32 ГОСТ Р 51261
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3	3	Перепад высот составляет 0,6 метра. Нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей. Бордюры установлены не по всей длине пешеходной дорожки	К,О,С	Устройство пандуса в соответствии с нормами Устройство тактильных средств на покрытии пешеходных путей. Устройство недостающих бордюров	Работы в порядке капитального ремонта 3.7 3.29-3.32 ГОСТ Р 51261

1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет знаков, определяющ их места для парковки автомобиля инвалида	Все	Установить знаки определяющих места для парковки автомобиля инвалида	работы в порядке капитального ремонта 3.12
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствии информацио нной поддержки. Отсутствие мест отдыха. Отсутствие пандусов	Все	Установка устройства пандусов, Обеспечение информационн ой поддержки. Организация мест отдыха	работы в порядке капитального ремонт 3.7 3.11 3.12 3.29-3.32 ГОСТ Р 51261

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г,У)	2,3	2,3	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОУ Усть-Теленгуйская СОШ, Забайкальский край Шилкинский район
с. Усть-Теленгуй ул. Советская 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2				работы в порядке капитального ремонта 3.23-3.26
2.4	Дверь (входная)	есть	2	2	Ширина проема при открытой одной створке 0,76 метра; нет устройства, обеспечивающего задержку автоматического закрывания; высота порога 0,25 метра Нет противоударной полосы; нет прозрачных смотровых панелей; отсутствует яркая контрастная маркировка	К, О, С.	Замена двери в соответствии с требованиями	работы в порядке капитального ремонта 3.23-3.26

2.5	Тамбур	есть	2	2	Дверной проем из тамбура в школу Ширина дверного проема из тамбура в школу при открытой одной створке 0,79 метра; нет устройства, обеспечивающего задержку автоматического закрывания; высота порога 0,15 метра; Нет противоударной полосы; нет прозрачных смотровых панелей; отсутствует яркая контрастная маркировка	К, С, О	Замена двери в соответствии с требованиями	работы в порядке капитального ремонта 3.23-3.26
	ОБЩИЕ требования к зоне				Вход не приспособлен для МГН	К, С, О	Приспособить вход для МГН	работы в порядке капитального ремонта 3.23-3.26

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход(входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)	2	2	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МОУ Усть-Теленгуйская СОШ, Забайкальский край Шилкинский район
с. Усть-Теленгуй ул. Советская 20
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	4	4	Дверные ручки не имеют тактильных и опознавательных знаков опасности	К, О, С	Установка дверных ручек, не имеющих тактильных и опознавательных знаков опасности	работы в порядке капитального ремонт 3.58-3.60 3.29-3.32 ГОСТ Р 51261
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	5	5	Ширина дверного проема учебного кабинета при открытой одной створке 0,72 метра;	К,О,С	Сделать проемы дверей шириной не менее 0, 9 метра	работы в порядке капитального ремонт 3.23-3.24

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	6	6	не соответствует требованиям;	К,О,С	Устройства пандусов в соответствии с нормами. Сделать проемы дверей шириной не менее 0,9 метра	работы в порядке капитального ремонта 3.23-3.24 ГОСТ Р 51261
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует требованиям;	К,О,С	. Сделать проемы дверей шириной не менее 0,9 метра Установка дверных ручек, не имеющих тактильных и опознавательных знаков опасности	работы в порядке капитального ремонта 3.23-3.24 3.33 ГОСТ Р 513.58-3.60 3.29-3.32 261

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	4,5	4,5	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МОУ Усть-Теленгуйская СОШ, Забайкальский край, Шилкинский район, с.

Усть-Теленгуй, ул. Советская, 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	6,7	6,7	Проёмы дверей не соответствуют требованиям	К,О,С	Сделать проёмы дверей шириной не менее 0,9 метра	работы в порядке капитального ремонта 3.23-3.24
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	8,9	8,9	Проёмы дверей не соответствуют требованиям	К,О,С	Сделать проёмы дверей шириной не менее 0,9 метра	работы в порядке капитального ремонта 3.23-3.24
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			Проёмы дверей не соответствуют требованиям нет дверных ручек с опознавательными знаками опасности.	К,О,С	Сделать проёмы дверей шириной не менее 0,9 метра; Установка дверных ручек, не имеющих тактильных и опознавательных знаков опасности	работы в порядке капитального ремонта 3.23-3.24 3.33 ГОСТ Р 513.58-3.60 3.29-3.32 261

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		6,7,8,9	6,7,8,9	Проёмы дверей не соответствуют требованиям, нет дверных ручек с опознавательными знаками опасности.	К,О,С	Устройства пандусов в соответствии с нормами. Сделать проемы дверей шириной не менее 0,9 метра Установка поручней с двух сторон; Установка дверных ручек, не имеющих тактильных и опознавательных знаков опасности	работы в порядке капитального ремонта 3.23-3.24 3.33 ГОСТ Р 513.58-3.60 3.29-3.32 261

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)	6,7,8,9	6,7,8,9	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	10	10	Не оборудованы рабочие места для инвалидов	К,О,С	Оборудование рабочих мест для инвалидов.	работы в порядке капитального ремонта 4.26 4.32

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)	10	10	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МОУ Усть-Теленгуйская СОШ, Забайкальский край, Шилкинский район,
с. Усть-Теленгуй, ул. Советская, 20
Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	11,12	11,12	Не установлены универсальные кабины в здании школы	К,О,С	Установить универсальные кабины в здании школы	работы в порядке капитального ремонта 3.67
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	13	13	нет индивидуальных шкафов	К,О,С	Установить индивидуальные шкафы	работы в порядке капитального ремонта 3.61 3.69 3.70
	ОБЩИЕ требования к зоне		11,12,13	11,12,13	Не соответствуют требованиям	К,О,С	Установить индивидуальные шкафы. Установить универсальные кабины в здании школы	работы в порядке капитального ремонта 3.67 3.61 3.69 3.70

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	11,12,13	11,12,13	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

*МОУ Усть-Теленгуйская СОШ, Забайкальский край, Шилкинский район, с.
Усть-Теленгуй, ул. Советская, 20*
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				Г	Установить визуальную информацию	работы в порядке текущего ремонта 3.51 ГОСТ Р51671 ,НПБ 104 3.55
6.2	Акустические средства	нет				С	Установить оборудование для акустической информации	работы в порядке текущего ремонта 3.51 ГОСТ Р51671 ,НПБ 104 3.55

6.3	Тактильные средства	есть	2	2		С		
	ОБЩИЕ требования к зоне					Г,С	Установление комплексной системы средств информации и сигнализации	работы в порядке текущего ремонта 3.51 ГОСТ Р51671 ,НПБ 104 3.55

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О,У)	2	2	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____